Volkswagen Polo 1.0 Confortline

10.900 €

Quilómetros **121594**	Cilindrada **999 cc**	Lugares **5**
Combustível **Gasolina**	Potência **80 Cv**	Portas **5**
Ano **04 / 2019**	Transmissão **Manual**	Cor **CINZA**
Tipo **Hatchback**	Matrícula **83XJ05**	Origem **-**

Exterior

Vidro traseiro fixo com intermittente Luzes LED nos piscas nas Luzes diurnas Roda sobressalente em aço pneu de tamanho normal Rodas dianteiras e traseiras de liga leve e 15 com largura dos aros Garantia de assistência 24 horas : duração (em meses) e distância (km) Ilimitada Limpa pára-brisas Espelhos rectrovisores exteriores do condutor e passageiro com ajuste elétrico, aquecido, da côr da carroçaria e luzes indicadoras Pintura pastel Luzes de presença Farois de nevoeiro dianteiros Faróis dianteiros lente superfície complexa, lâmpada de halogéneo e halogéneo

Interior

Chão consola Elevador de vidros eléctrico dianteiro e traseiro com acionamento a dois toques Espelho rectrovisor Ar condicionado Sistema de ventilação com filtro anti-pólen e combustão Porta copos nos bancos da frente Arrumação sob os bancos do condutor Volante aluminio & pele com ajustável em altura e ajustamento telescópico , multifuncional Três bancos traseiros rebatível assimétrico, banco banco corrido e direcionados para dianteiro(a) com ajustamentos zero fixo Banco dianteiro do condutor, passageiro individual com sem ajustamento eléctrico tipo de reclinação manual, tipo de ajustamento em alcance manual e tipo de ajustamento em altura manual 2 encostos de cabeça dos bancos dianteiros ajustáveis em altura, 3 encostos de cabeça dos bancos traseiros ajustáveis em altura Cobertura da área de carga/chapeleira rígido Tapetes Acabamento de luxo em couro na alavanca de velocidades pintura sólida superior nas portas, pintura sólida superior no painel de instrumentos e nenhum no travã...

Conforto

Abertura interior da bagageira com controlo remoto Computador de bordo com velocidade média, consumo médio de combustível, consumo instantâneo de combustível e autonomia para o combustível existente Telemática 0,00, 36 e via cartão SIM no veículo

Segurança

Indicador de baixa pressão dos pneus Preparação Isofix Resultados do Crash test Euro NCAP, 08 nov 2017, VW Polo 1.0 TSI ‘Comfortline’ 5dr HA, 5,00, 96,00, 85,00, 76,00 e 59,00 Travão de montanha Portas condutor, traseira esquerda, passageiro, traseira direita e abertura a compasso dianteira Sistema de alerta de colisão: luzes de travão activas, monitor para condutor, inclui assistência à travagem, Activação a baixa velocidade e sistema de aviso de pedestre Porta traseira abertura vertical Liga/Desliga Estado da informação incompleto, actualizado, actualizado, actualizado, actualizado e todas disponíveis Limitador de velocidade Recuperação de energia motor Direção dinâmica Airbags 6 Travões assistidos Distribuição electrónica da travagem Controlo de estabilidade Cintos de segurança traseiros no banco condutor com pré- tensores, cintos de segurança traseiros no banco passageiro com pré- tensores, cintos de segurança traseiros tipo 3-pontos de fixação no banco central Cintos ...

Garantia: **18 meses** (por mutuo acordo). Decreto lei nº 84/2008